Notice de pose MP46

NEOSCENICA®

P3 Pose face sur fenêtre – 2 vantaux

Seuls les accessoires indiqués doivent être utilisés.

LISTE

1 MP46
2 Profil compensateur x 2
3 Seuil extra plat (option)
4 supports de fixation (paire)
5 Ressort de poussée x2
6 Groupe de pression x2
7 Pièce de jonction
8 Support coffre x 2
9 Plaque de sol



Outils et accessoires recommandés pour l'installation.



Vis d'installation et de réglage.













Assurez-vous que les broches poussoirs sont correctement insérées dans leurs logements.



17

Vissez les vis sans tête (HEX3) et assurez-vous qu'elles sont correctement insérées dans les logements appropriés.

18



Assurez-vous que les broches poussoirs sont correctement insérées dans leurs logements.

19



20



21

Vissez les vis sans tête (HEX3) et assurez-vous qu'elles sont correctement insérées dans les logements appropriés.

22

Exercez une pression sur le groupe de pression.

23

24



Alignez le support de fixation avec le support de coffre.

25

Installation avec du ruban adhésif double face.

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

26



Installation avec vis.

27



28

29



30

31

Accompagner le profil sans forcer le mouvement.

32

Serrer complètement la vis.

33



34

35

Conservez l'accessoire au cas où le produit devrait être demonté.

36



37



38

Dévisser jusqu'à ce que la barre de manoeuvre devienne un peu dur à déplacer

39



40

41



Plaque de sol.
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

42

Seuil extra plat (option) Conseillé à partir d'une lg de 1200mm.

43

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

ENTRETIEN



Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard.

NETTOYAGE

Nettoyer avec une linge humide à solution neutre.