


PRISE DE MESURE MF50 ESTETIKA **POUR FENÊTRE**

L Largeur tableau



H

Hauteur tableau

Prendre les mesures en 3 points en largeur et en hauteur.

Retenir la mesure la plus petite des 3 pour la largeur et pour la hauteur.

Pour une pose conforme, penser à repérer l'endroit où vous avez pris les mesures avec un coup de crayon.

Un jeu de 3 mm sera déduit par rapport aux dimensions du bon de commande.

Montage possible : vertical uniquement.


Réglages ajustements possibles

Par rapport à la baie d'installation.

Ajustement :

Hauteur : 10 mm

Largeur : 10 mm sans adhésif
et 14 mm avec adhésif



Les dimensions tableau sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : ± 1 mm



L'encombrement de la moustiquaire ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

Encombrement

