


PRISE DE MESURE PROSCREEN® EXT. COFFRE 85/95 ZIP



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.



L Largeur store
H Hauteur store


R Encombrement store remonté,
incluant coffre et barre de charge

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

Les poses

Pose
tableau
vissée



Pose
de face
vissée

